

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KARAPINAR OSB'YE YAPILAN OCAK 2021 DÖNEMİ
BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

Karar Tarihi : 15.02.2021

Karar No : 2021-01

Yayın Tarihi : 16.02.2021

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında "(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir." denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye alınmış olup, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvuru sahipleri, eksiklikleri **kararın yayınlandığı ay sonuna kadar (Şubat 2021)** tamamlaması gerekmektedir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvurular için, **kararın yayınlandığı ay sonuna kadar** tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği başvuru reddedilecektir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular teknik değerlendirmeye alınacaktır.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç kW	Kaynak Türü	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRME SONUCU
1	202101001	Konya İli Karapınar İlçesi İpekçi (OSB) Mahallesi	49,6	Güneş	Md. 5/1.c	<ul style="list-style-type: none">* Başvuru formunda Ada, Pafta, Parsel bilgileri yazılmalıdır.* Başvuru formunda bina köşe koordinatları yanlış yazılmıştır.* Teknik Değerlendirme Formunda başvuru sahibi niteliği kısmı düzeltilmelidir.* Teknik Değerlendirme Formunda santral sahası alan bilgisi düzeltilmelidir.* Teknik Değerlendirme Formunda koordinat listesi düzeltilmemiştir.* CD'de verilen Teknik Değerlendirme formu yeni bilgilere göre düzeltilmelidir.* Harita Mühendisi tarafından verilen aplikasyon krokisinde alan bilgileri ve pafta bilgileri yazılmalıdır.* Tekhat kısmında fider bilgisi düzeltilmelidir.